




施工前の小屋裏温度
51°C



反射率99%遮熱材
リフレクティックス
施工



施工事例
三重県
遮熱カバー工法
瓦棒屋根に
遮熱・下地後
立平葺



施工後の小屋裏温度
36°C (-15°C)



工事完了

